Communes du Chenit, du Lieu et de l'Abbaye

Plan directeur de la mobilité douce

Carte 5A - Niveau d'aménagement du réseau cyclable

- Conforme
- Conforme avec besoins particuliers
- Données manquantes : probablement conforme
- Déficit modéré
- Déficit important

Revêtement non adapté à la pratique quotidienne du vélo

Autres

Stationnement vélo

Accident impliquant un vélo (depuis 2011)

07.2025

Fond de plan : © swisstopo

Format : A2

Echelle : 1:30000

0 500 m

N

dfm