**Communes du Chenit,
du Lieu et de l'Abbaye**

Plan directeur de la mobilité active

Carte 5A - Niveau d'aménagement du réseau cyclable

- Conforme
- Conforme avec besoin particulier
- Donnée manquante : probablement conforme
- Déficit modéré
- Déficit important

Revêtement non adapté à la pratique quotidienne du vélo

Autres

- Stationnement vélo
- Accident impliquant un vélo (depuis 2011)

03.2026

Fond de plan : © swisstopo

Format : A2

Echelle : 1:30000

0 500 m

N

bfm
büro für mobilität